

ATTESTATION DE TRAVAUX

MARQUE	MODÈLE	TAILLE	KM SI VAE
BMC	Trailfox 03 X1	S	

Les actions suivantes ont été réalisé par nos techniciens le :

Les delions survaines on etc re-	unde par nos teomnolens le .			
OPÉRATIONS				
Nettoyage complet du vélo				
105 points de contrôle				
Plaquettes neuves				
Grips neufs				
Cassette neuve				
Dérailleur neuf				
	_			
Diagnostic effectué par	Le			
Daniel	02-mai			
mint-bikes.com 13770 VENELLES	> 100 points de contrôle Garantie 12 mois !			
	15j pour changer d'avis			