

ATTESTATION DE TRAVAUX

MARQUE	MODÈLE	TAILLE	KM SI VAE
CANYON	Ultimate CF SL 9.0 SL	54	

Les actions suivantes ont été réalisé par nos techniciens le :

OPÉRA	TIONS	
Nettoyage complet du vélo		
105 points de contrôle		
Guidoline neuve		
Selle neuve		
Diagnostic effectué par	Le	
Daniel	20-juil	

MINT mint-bikes.com
24 avenue Sainte Victoire
13100 AIX-EN-PROVENCE

100 points

>100 points de contrôles

 \bigcirc

Garantie 6 mois!