

ATTESTATION DE TRAVAUX

MARQUE	MODÈLE	TAILLE	KM SI VAE
LAPIERRE	X-Control 227 Lady	L	
Les actions suivantes ont été réalisé par nos techniciens le :			

Les actions suivantes ont été réalisé par nos techniciens le : OPÉRATIONS Nettoyage complet du vélo 105 points de contrôle Vis potence neuve Selle neuve Grips neufs Diagnostic effectué par Daniel Daniel Daniel > 100 points de contrôle 13770 VENELLES Garantie 12 mois !

15j pour changer d'avis