

| MARQUE | MODÈLE | TAILLE | KM SI VAE |
|----------|--------|--------|-----------|
| LAPIERRE | XR 7.9 | L | |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le :

| OPÉRATIONS | |
|---------------------------|--------|
| Nettoyage complet du vélo | |
| 105 points de contrôle | |
| Pneu neuf | |
| Plaquettes neuves | |
| Cassette neuve | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Diagnostic effectué par | Le |
| Daniel | 27-oct |

MINT mint-bikes.com
24 avenue Sainte Victoire
13100 AIX-EN-PROVENCE



>100 points de
contrôles



Garantie 6 mois !