

MARQUE	MODÈLE	TAILLE	KM SI VAE
LAPIERRE	Zesty AM 327	L	

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le :

OPÉRATIONS	
Nettoyage complet du vélo	
105 points de contrôle	
Chaîne neuve	
Grips neufs	
Diagnostic effectué par	Le
Daniel	29-déc

**MINT**    [mint-bikes.com](http://mint-bikes.com)  
24 avenue Sainte Victoire  
13100 AIX-EN-PROVENCE



>100 points de  
contrôles



**Garantie 6 mois !**