

| MARQUE | MODÈLE | TAILLE | KM SI VAE |
|--------|---------|--------|-----------|
| WINORA | Sima N7 | M | 4365 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le :

| OPÉRATIONS | |
|---------------------------|--------|
| Nettoyage complet du vélo | |
| 105 points de contrôle | |
| Gaine dérailleur neuve | |
| Selle neuve | |
| Vis potence neuve | |
| Grips neufs | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Diagnostic effectué par | Le |
| Daniel | 09-mai |

mint-bikes.com
13770 VENELLES

> 100 points de contrôle
Garantie 12 mois !
15j pour changer d'avis