

| MARQUE | MODÈLE             | TAILLE | KM SI VAE |
|--------|--------------------|--------|-----------|
| WILIER | Cento Ultegra Disc | M      |           |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le :

| OPÉRATIONS                |         |
|---------------------------|---------|
| Nettoyage complet du vélo |         |
| 105 points de contrôle    |         |
| Chaîne neuve              |         |
| Plaquette neuve           |         |
| Vis potence neuve         |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
| Diagnostic effectué par   | Le      |
| Daniel                    | 19-août |

**MINT**    [mint-bikes.com](http://mint-bikes.com)  
24 avenue Sainte Victoire  
13100 AIX-EN-PROVENCE



>100 points de contrôles



**Garantie 6 mois !**