

ATTESTATION DE TRAVAUX

MARQUE	MODÈLE	TAILLE	KM SI VAE
WINORA	Sinus Tria 8	S	1150

Les actions suivantes ont été réalisé par nos techniciens le :

OPÉR <i>A</i>	TIONS
Nettoyage complet du vélo	
105 points de contrôle	
Grips neufs	
Chaine neuve	
Diagnostic effectué par	Le
Daniel	01-févr

MINT mint-bikes.com
24 avenue Sainte Victoire
13100 AIX-EN-PROVENCE

>100 points de

contrôles

 \bigcirc

Garantie 6 mois!