

MARQUE	MODÈLE	TAILLE	KM SI VAE
MEGAMO	Ridon 07	M	2

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le :

OPÉRATIONS	
Nettoyage complet du vélo	
105 points de contrôle	
Diagnostic effectué par	Le
Daniel	24-août

MINT BIKES **mint-bikes.com**
13770 Venelles

>100 points de contrôle

Garantie 12 mois !