

MARQUE	MODÈLE	TAILLE	KM SI VAE
Orbea	Rallon M10 2019	S/M	

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le :

OPÉRATIONS	
Nettoyage complet du vélo	
105 points de contrôle	
Grips neufs	
Selle neuve	
Axe avant neuf	
Diagnostic effectué par	Le
Daniel	02-nov

MINT mint-
BIKES bikes.com

13770 Venelles

>100 points de contrôle

Garantie 12 mois !