

## ATTESTATION DE TRAVAUX

MARQUE	MODÈLE	TAILLE	KM SI VAE
Orbea	Gain D21	M	1002

## Les actions suivantes ont été réalisé par nos techniciens le :

	OPÉRATIONS
Nettoyage complet du vélo	
105 points de contrôle	
Pneus neufs	
Selle neuve	
Diagnostic effectué par	Le
Daniel	22-nov

MINT	mint-		
BIKES	bikes.com	>100 points de contrôle	Garantie 12 mois !
13770 Ve	enelles		