

ATTESTATION DE TRAVAUX

MARQUE	MODÈLE	TAILLE	KM SI VAE
CANYON	Grail AL 6.0	M	

Les actions suivantes ont ete re	alise par nos techniciens le :		
OF	PÉRATIONS		
Nettoyage complet du vélo			
105 points de contrôle			
Guidoline neuve			
Chaine neuve			
Cassette neuve			
Diagnostic effectué par	Le		
Daniel	20-juin		
•			
mint-bikes.com	> 100 points de contrôle		
13770 VENELLES	Garantie 12 mois !		
	15j pour changer d'avis		