

| MARQUE | MODÈLE | TAILLE | KM SI VAE |
|--------|-----------------|--------|-----------|
| LOOK | 695 Ultegra Di2 | M | |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le :

| OPÉRATIONS | |
|---------------------------|---------|
| Nettoyage complet du vélo | |
| 105 points de contrôle | |
| Boyaux neufs | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Diagnostic effectué par | Le |
| Daniel | 12-janv |

MINT mint-bikes.com
24 avenue Sainte Victoire
13100 AIX-EN-PROVENCE



>100 points de
contrôles



Garantie 6 mois !