

## ATTESTATION DE TRAVAUX

MARQUE	MODELE	TAILLE	KM SI VAE
LOOK	586 SL	L	/
Les actions suivante	es ont été réalisé nar nos t	echniciens	le: 16-mai

ettoyage complet du vélo		
105 points de contrôle		
Guidoline neuve		
Selle neuve		
Patte de dérailleur neuve		
Diagnostic effectué par	Le	
Daniel	16-mai	

MINT mint-bikes.com 24 avenue Sainte Victoire 13100 AIX-EN-PROVENCE

>100 points de contrôles

Garantie 6 mois !

